



## AC-Check



### Tester di tensione senza contatto con sensibilità impostabile

Rev.1213



- **Riconoscimento senza contatto** di linee sotto tensione da 5 VAC a 1000 VAC
- **Localizza tensioni elettriche** in cavi, prese, portalampane e fusibili
- **Rileva la polarità del conduttore L/N**, p.e. su prese e morsetti di connessione
- **Trova interruzioni** di linea in fili e cavi
- **CAT III - 1000V** - per misurazioni su tutta l'installazione dell'edificio
- **Elevata sensibilità** per il tracciamento di linee a profondità elevate
- **Segnalazione LED ben visibile** per l'indicazione di tensioni elettriche
- **Torcia elettrica integrata molto luminosa** con tasto separato di ON/OFF
- **Alloggiamento** antiurto robusto e di **qualità**

#### DATI TECNICI

**INDICATORE LED**, segnale acustico

**CAMPO DI TENSIONE**  
5 V/AC ... 1000 V/AC  
Frequenza 50 ... 400 Hz

**CATEGORIA DI SOVRATENSIONE**  
CAT III - 1000V

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA**  
2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AAA)

**TEMPERATURA DI LAVORO** 0°C ... 40°C

**DIMENSIONI** (L x A x P)  
154 x 32 x 28 mm

**PESO** (con batterie)  
50 g



Sensibilità regolabile

Torcia elettrica



**AC-Check**  
+ Batterie (2 x 1,5 AAA)

**Dimensioni confezione** (L x A x P)  
110 x 235 x 50 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
AC-Check	083.008A	4 021563 687862	5

CAT III  
1000V

2x  
AAA

